

CENTRO	PRIORIDAD	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA - ALGECIRAS	1	X		
C.A.S.E.M.	2	X		
FACULTAD DE CIENCIAS	3	X		
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	4	X		
FACULTAD DE ENFERMERÍA - ALGECIRAS	5		X	
EDIFICIO "HOSPITAL REAL" (ANTIGUO C.T.C.)	6		X	
EDIFICIO E.S.I.- 2 (ANTIGUA E. U. ENFERMERÍA)	7	X		
SS. CC. CAMPUS RÍO S. PEDRO: INSTITUTOS INVESTIGACIÓN	8		X	
FACULTAD DE MEDICINA	9		X	
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	10		X	
C. ASUNCIÓN: EDIFICIO DE AULARIO	11		X	
C. ASUNCIÓN: EDIFICIO DE BIBLIOTECA	12		X	
C. ASUNCIÓN: EDIFICIO DE DESPACHOS Y SEMINARIOS	13		X	
C. ASUNCIÓN: EDIFICIO DE SERVICIOS COMUNES	14		X	
C. ASUNCIÓN: EDIFICIO MULTIUSOS (CFPO)	15		X	
C. ASUNCIÓN: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE	16		X	
C. ASUNCIÓN: PISCINA CUBIERTA Y GIMNASIO	17		X	
C. ASUNCIÓN: EDIFICIO IUICS (Inst. Univ. Invest. CC. Sociales)	18		X	
C. ASUNCIÓN: APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE Y ALMACÉN	19		X	
C. ASUNCIÓN: URBANIZACIÓN GENERAL	20		X	
EDIFICIO I+D+I CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS	21		X	
SS. CC. CAMPUS RÍO S. PEDRO: BIBLIOTECA	22		X	
SS. CC. CAMPUS RÍO S. PEDRO: C.I.T.I.	23		X	
SS. CC. CAMPUS RÍO S. PEDRO: AULARIOS	24		X	
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE PUERTO REAL	25		X	
COMPLEJO POLIDEPORTIVO CAMPUS RÍO S. PEDRO	26		X	
URBANIZACIÓN DEL CAMPUS RÍO SAN PEDRO	27		X	
ESCUELA INFANTIL DEL CAMPUS RÍO SAN PEDRO	28		X	
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL UNIV. PTO. REAL	29		X	
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA - CÁDIZ	30		X	
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO	31		X	
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS	32		X	
EDIFICIO E.S.I.- 3 (ANTIGUO SIMÓN BOLÍVAR)	33		X	
EDIFICIO "ANDRÉS SEGOVIA"	34		X	
EDIFICIO E.S.I.- 1 (ANTIGUA E. S. INGENIERÍA DE CÁDIZ)	35		X	
RECTORADO (Ancha 16)	36		X	
AMPLIACIÓN RECTORADO (Ancha 10)	37		X	
LABIMAR (CASTILLO DE SAN SEBASTIÁN)	38		X	
VIVIENDAS UNIVERSITARIAS "LA CALETA"	39		X	
C. M. U. "BEATO DIEGO DE CÁDIZ"	40	Pte. Reh.		
EDIFICIO "OLIVILLO"	41	Pte. Reh.		
EDIFICIO "CONSTITUCIÓN 1812"	42			X

GRADO DE ADECUACIÓN ACTUAL DE LOS PLANOS:

NIVEL 1: Los planos no son fiables, ni en cuanto a estructura, distribución ni dimensionalmente. Se necesita un levantamiento completo.

NIVEL 2: Los planos no son fiables en distribución y/o dimensionalmente. Se necesita una medición de comprobación y corrección completa de los planos.

NIVEL 3: Los planos son bastante fiables en cuanto a estructura, dimensiones principales y distribución general. Se necesita una comprobación dimensional y de posibles cambios en la distribución de espacios (y rectificación en su caso).

(Datos a 02/2016)

En Ejec.= Actualmente en ejecución

Pte. Reh.= Pendiente de rehabilitación integral.